

- مفهوم رنگ مشکی ترسیم در محیط Sketch چیست؟

د: ترسیمه در حالت انتخاب

ج: قیدگذاری کامل

ب: عدم قیدگذاری کامل

الف: قیدگذاری بیش از حد نیاز

د: صفحات اصلی

ج: صفحات کمکی

ب: وجههای منحنی

الف: وجههای شبیدار

- کدام یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند جز صفحه‌های کاری انتخاب شود؟

- کدام گزینه فاصله بین دو خط را ثابت نگه نمی‌دارد؟

الف: قید Parallel (توازی) روی دو خط اعمال شده باشد.

ب: هر دو خط Fix شده باشند.

ج: فاصله بین دو خط تعریف شده باشد.

د: هیچکدام

- کدام گزینه غلط است؟

الف: دستور Line در محیط دو بعدی برای رسم خط بکار می‌رود.

ب: دستور Circle در محیط دو بعدی برای رسم دایره بکار می‌رود.

ج: دستور Point در محیط دو بعدی برای رسم نقطه بکار می‌رود.

د: دستور Ellipse در محیط دو بعدی برای رسم خطوط بینهایت بکار می‌رود.

- در صورتی که Sketch بسته‌ای را حجم دهیم بعد از مرحله Sketch Extrude دیده نمی‌شود؛ چگونه می‌توان آن را قابل مشاهده نمود:

الف: وارد نمودار درختی شده و از زیر شاخه Sketch Extrude را Show می‌کنیم.

ب: وارد نمودار درختی شده و Extrude را Show می‌کنیم.

ج: روی حجم Right Click کرده و گزینه Hide/Show را انتخاب می‌کنیم.

د: از منوی Sketch ، View را فعال می‌کنیم.

6- تفاوت بین دو دستور Convert  از نوار ابزار Sketch و Derived Sketch از منوی Insert چیست؟

الف: در دستور Convert تصویر ترسیم روی صفحه‌ای که Sketch شده ایجاد می‌شود اما در Derived Sketch دقیقاً همان ترسیم انتخاب شده در صفحه ایجاد می‌گردد و از ترسیم اولیه مستقل نمی‌باشد.

ب: در دستور Derived Sketch تصویر ترسیم روی صفحه‌ای که Sketch شده ایجاد می‌شود اما در Convert دقیقاً همان ترسیم انتخاب شده در صفحه ایجاد می‌گردد و از ترسیم اولیه مستقل نمی‌باشد.

ج: در دستور Derived Sketch تصویر ترسیم روی صفحه‌ای که Sketch شده ایجاد می‌شود اما در Convert دقیقاً همان ترسیم انتخاب شده در صفحه ایجاد می‌گردد و از ترسیم اولیه مستقل می‌باشد.

د: در دستور Convert تصویر ترسیم روی صفحه‌ای که Sketch شده ایجاد می‌شود اما در Derived Sketch دقیقاً همان ترسیم انتخاب شده در صفحه ایجاد می‌گردد و از ترسیم اولیه مستقل می‌باشد.

7- هنگام اجرای دستور Extrude اگر بخواهیم Sketch رسم شده از دو طرف به یک اندازه گسترده شود کدام گزینه را باید انتخاب نمود؟
 الف: Up to Next
 ب: Direction 2
 ج: Through All
 د: Mid Plane

8- مفهوم Under Defined در نوار ابزار وضعیت چیست؟
 الف: انتخاب شده
 ب: نسبتاً معین

9- برای نمایش جزئیات در محیط Drawing از کدام دستور زیر استفاده می‌شود؟
 الف: Detail View
 ب: Section View
 ج: Zoom to Fit
 د: Zoom to Area

10- گزینه Offset Distance در دستور Plan برای ایجاد:
 الف: صفحه با تعیین سه نقطه می‌باشد.
 ب: صفحه‌ای به موازات صفحه انتخابی می‌باشد.

ج: صفحه با زاویه‌ای دلخواه نسبت به خط یا صفحه انتخابی می‌باشد.

د: صفحه مماس بر یک سطح غیر مسطح می‌باشد.

11- در نوار ابزار Feature دستور Linear Pattern برای:
 الف: تکرار Feature در امتداد خط مستقیم می‌باشد.

ب: تکرار Feature در امتداد یک مسیر دایره‌ای می‌باشد.

ج: تکرار Sketch در امتداد یک مسیر دایره‌ای می‌باشد.

د: تکرار Sketch در امتداد خط مستقیم می‌باشد.

12. ویژگی خاص اولین قطعه‌ای که وارد محیط Assembly می‌شود چیست؟
 الف: دقیقاً روی مبدأ مختصات قرار می‌گیرد.

ب: این قطعه قابل مونتاژ نیست.

ج: این قطعه قابل حرکت نمی‌باشد.

د: این قطعه هیچ ویژگی خاصی ندارد.

13- در نوار ابزار Assembly دستور Mate چه وظیفه‌ای دارد؟
 الف: موازی کردن قطعات
 ب: همراستا کردن قطعات
 ج: عمود کردن قطعات
 د: پیوند دادن قطعات

14- گزینه Concentric در هنگام اجرای دستور Mate در محیط Assembly چه وظیفه‌ای دارد؟
 الف: عمود کردن سطوح انتخابی
 ب: هم محور کردن سطوح انتخابی
 ج: همراستا کردن سطوح انتخابی
 د: موازی کردن سطوح انتخابی

- 15 - چگونه می‌توان چندین ترسیم دو بعدی شامل خطوط و منحنی‌های مختلف را به یک منحنی پیوسته تبدیل کرد؟

 الف: با استفاده از دستور Composite Curve

 ب: با استفاده از دستور Curve Through XYZ Points

 ج: با استفاده از دستور Helix and Spiral

 د: با استفاده از دستور Curve Through Reference Points

- 16 - عملکرد دستور Loft چگونه است؟

الف: با حرکت دادن یک ترسیم دو بعدی در یک مسیر معین انواع اشکال سه بعدی ساخته می‌شوند.

ب: با برقراری ارتباط بین چندین طرح هندسی (Profile) شکل سه بعدی ساخته می‌شوند.

ج: با برقراری ارتباط بین یک دایره و یک مربع انواع اشکال سه بعدی ساخته می‌شوند.

د: هیچکدام

- 17 - هنگام اجرای دستور Loft یک از موارد زیر باید حتماً رعایت شود؟

الف: باید Profile ابتدایی و انتهایی هم مرکز باشند.

ب: باید پروفیل‌ها و منحنی راهنمایی به یکدیگر متصل باشند.

ج: باید Profile ابتدایی و انتهایی هم اندازه باشند.

د: باید حتماً محیط Sketch فعال باشد.

- 18 - در دستور Loft وظیفه گزینه Close Loft چیست؟

د: همه موارد

ج: بستن Loft

ب: بستن Profile

الف: بستن منحنی راهنمایی

د: هیچکدام

- 19 - برای تصویر کردن تصویر یک ترسیم بر روی سطوح خمیده چگونه باید عمل نمود؟

الف: Split Line ← Curve Sketch ← Convert Composite Curve ← Curve

- 20 - در نوار ابزار Sheet Metal دستور Sketch Bends برای چه منظور استفاده می‌شود؟

الف: جهت باز کردن خمکاری به طور موقت

ب: جهت ایجاد خم بر روی ورق‌های خمیده

ج: جهت ایجاد خم در امتداد لبه ورق

د: جهت ایجاد خم بر روی ورق‌های صاف

-21 زمانی که یک Sketch را به ورق تبدیل می‌کنیم در نمودار درختی با Unsuppress کردن شاخه Flat Pattern چه اتفاقی می‌افتد؟

الف: مدل ورق کاری شده به صورت باز (بدون خم کاری) نمایش داده می‌شود.

ب: مدل ورق کاری شده به طور کامل در صفحه نمایش داده می‌شود.

ج: مدل ورق کاری شده به صورت خم کاری شده نمایش داده می‌شود.

د: هیچکدام

-22 در محیط Drawing صفحه ترسیم چند لایه دارد؟

۴: د

۳: ج

۲: ب

۱: الف

-23 وظیفه گزینه Break Alignment Drawing در محیط چیست؟

الف: قیدگذاری بین نماها
ب: اندازه گذاری نماها
ج: شکستن قیود بین نماها

-24 برای نمایش جزئیات در محیط Drawing از کدام دستور زیر استفاده می‌شود؟

Zoom to Area : د

Zoom to Fit : ج

Section View : ب

Detail View : الف

-25 وظیفه گزینه Flip direction در دستور Section View چیست؟

د: هیچکدام

ج: تعیین محدوده برش

ب: تعیین نام

الف: تغییر جهت دید نمای برشی

-26 برای هاشور زدن سطح برش خورده Area Hatch/Fill ← Annotation ← View

الف: Area Hatch/Fill ← Drawing ← Insert

ب: Area Hatch/Fill ← Annotation ← Insert

ج: Area Hatch/Fill ← Drawing ← View

-27 برای ظاهر ساختن خطوط پنهان در یک نما در محیط Drawing Show راست ←

الف: کلیک راست ←

ب: Hidden In Gray ← Insert

ج: Hidden In Gray ← View

د: هیچکدام

-28 ابزار Selection Filter

د: ویرایش فیلتر

ج: حذف فیلتر

ب: خروج از فیلتر

الف: انتخاب فیلتر

- 29 - تفاوت بین اشکال هندسی که در محیط Surface کشیده می‌شوند با اشکال هندسی که در محیط Feature کشیده می‌شوند چیست؟
- الف: برخلاف اشکال سه بعدی که در محیط Feature کشیده می‌شوند سطوح می‌توانند ضخامتی نداشته باشند.
- ب: برخلاف اشکال سه بعدی که در محیط Feature کشیده می‌شوند سطوح می‌توانند ضخامتی داشته باشند.
- ج: برخلاف اشکال سه بعدی که در محیط Feature کشیده می‌شوند در محیط Surface سطوح می‌توانند با یکدیگر تداخل داشته باشند.
- د: همه موارد

- 30 - برای اضافه کردن ضخامت به سطح
- thicken ← Boss ← Insert**
- الف: Feature ← Boss ← Insert
- ب: Extrude ← Boss ← Insert
- ج: Loft ← Boss ← Insert
- د: